

Link do produktu: <https://diolut.pl/multiport-rs-232-do-drukarki-fiskalnej-p-18852.html>



Multiport RS-232 do drukarki fiskalnej

Cena brutto	429,17 zł
Cena netto	348,92 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00972215
Producent	Inne

Opis produktu

MULTIPORT 232 to urządzenie które umożliwi wystawianie paragonów na jednej drukarce fiskalnej z kilku programów sprzedaży zainstalowanych na różnych komputerach

MULTIPORT 232 jest:

- uniwersalne: drukarka w dalszym ciągu jest zakończona portem RS232 oprogramowanie nie widzi żadnej różnicy czy komunikacja przebiega bezpośrednio z drukarką czy z urządzeniem MULTIPORT 232
- proste w użyciu: wybieranie portu przez który aktualnie odbywa się komunikacja z drukarką odbywa się automatycznie i nie trzeba stosować żadnych przełączników, instalacja ogranicza się do podłączenia urządzenia MULTIPORT 232 pomiędzy drukarkę i komputer oraz dostarczenia zasilania z portu USB komputera lub zasilacza.
- Niezawodne: w czasie kiedy przez jeden z dwóch portów urządzenia odbywa się komunikacja z drukarką drugi port pozostaje nieaktywny (w tym czasie otrzymuje sygnał wstrzymania transmisji) do czasu zakończenia transmisji na pierwszym porcie i nie wprowadza zakłóceń.
- Tanie: koszt urządzenia jest około 10-krotnie niższy niż drugiej drukarki !

Instalacja.

Urządzenie MULTIPORT232 jest wyposażone w 3 złącza w typowym dla transmisji szeregowej w standardzie RS232C : jedno złącze męskie służące do podłączenia drukarki szeregowej oraz 2 żeńskie służące do podłączenia komputerów. Do wykonania połączenia w najprostszym przypadku należy stosować typowy przewód do transmisji szeregowej 1do1 zakończony z jednej strony wtykiem DB-9 a z drugiej strony gniazdem DB-9. W zależności od typu podłączanej drukarki może zająć potrzeba użycia od strony drukarki innego rodzaju złącza. Dlatego też zawsze należy sprawdzić w jakim standardzie pracuje drukarka, którą chcemy podłączyć. Urządzenie jest zasilane z portu USB komputera lub z zewnętrznego zasilania.

Parametry techniczne:

- rodzaj kontroli dostępu do drukarki przepływu: RTS/CTS
- tryb pracy drukarki: SLAVE
- prędkość transmisji: 1-115200 b/sek.
- zasilanie (port USB lub zasilacz sieciowy): +5V $\pm$ 0.25V / 0.5W