

Link do produktu: <https://diolut.pl/szklana-oslona-filtr-sprezynowy-bialy-filtr-do-kolby-stacji-rozlutowniczej-yihua-948-p-41468.html>



Szklana osłona, filtr sprężynowy, biały filtr do kolby stacji rozlutowniczej Yihua 948

Cena brutto	17,99 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02964427

Opis produktu

Zestaw Części Zamiennych do Pistoletu Rozlutownicy Yihua - Zyskaj Wydajność i Precyzję

Twoja rozlutownica Yihua zasługuje na **najlepsze części zamienne**, które zapewnią jej **długotrwałą wydajność i doskonałą precyzję**. Nasz zestaw części zamiennych do pistoletu rozlutownicy **Yihua 948, 948D-II i 948D-III** to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią **jakość i niezawodność**.

Szklana Osłona z Zatyczką

Niezastąpiona ochrona dla Twojego pistoletu rozlutownicy. Skutecznie chroni dyszę przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając jednocześnie jasne pole widzenia podczas pracy.

Filtr Sprężynowy

Wysokiej jakości filtr sprężynowy gwarantuje, że powietrze dostające się do rozlutownicy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Biały Filtr

Doskonała bariera przeciwko pyłom i cząstkom stałym, które mogą zakłócić proces rozlutowywania. Dzięki niemu Twoja praca będzie jeszcze bardziej precyzyjna.

Nasz zestaw jest dostosowany do modeli **Yihua 948, 948D-II i 948D-III**, gwarantując idealne dopasowanie i wydajność. Zyskaj pewność, że Twoja rozlutownica będzie działać jak nowa.

Zamów teraz zestaw części zamiennych i zapewnij swojej rozlutownicy Yihua długotrwałą niezawodność oraz precyzyjną pracę! Odkryj różnicę, jaką mogą sprawić wysokiej jakości części zamienne.